

1/22




FIG. 1

2/22




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5

6/22




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8

8/22





FIG. 9





10/22




FIG. 11

11/22




FIG. 12

12/22




FIG. 13

13/22





FIG. 14






FIG. 16

16/22




FIG. 17




FIG. 19




FIG. 18



ATTY: FREDERICK H. GRIBBELL; PHONE: (513) 891-2100



222

18/22

## Motion Control Logic




FIG. 21

19/22

## Cryptographic Card Expiration




FIG. 22

20/22

Contractor Mode Logic




FIG. 23

21/22

Contractor Mode Logic (2)




FIG. 24

22/22




FIG. 25